

平成29年度 通学路の対策箇所一覧

平成29年7月13日現在						平成30年3月26日現在
No.	校名	路線名	住所、または箇所名	通学路の状況、危険の内容	考えられる対策	合同点検実施後の状況
1	上浜小学校	市道 川袋本線	川袋トンネル	道幅が狭く、雨の日は傘をさせず、特に冬は海からの風も強くあおってくるので危険である。更に、薄暗く人も少ないので不審者対応の面からも不安である。	道を拡張できれば一番良いが、すぐには無理と思われるので注意喚起し事故のないよう指導する。	H26点検箇所・対策の結果(H27、28、29継続)： 関係機関による現場確認の結果、より詳細な調査が必要であること、また、完成までには相当の期間を要するとの回答を得た。関係機関によるパトロールの強化、形状変化の監視をより一層強化する。
2		国道7号線	上浜小学校入口の横断歩道	登りカーブで見通しが悪く、大型トラックなどはスピードを出して走ってくるので危険である。	予備信号機や注意喚起の看板を設置してもらいたいが、すぐには無理と思われるので、児童には横断する際には車が完全に止まってから横断するよう指導する。	H29点検、対策の結果： 信号機の設置を検討するも、実現には至らず。その他の安全対策として、「交差点有り」の道路標識を設置予定である。
3	象潟小学校	県道象潟矢島線- 市道	狐森踏切付近T字路	交通量が多いが、歩道がない。踏切も狭く横断が危険である。	踏切内の歩道設置。 歩行指導。	H27点検箇所・対策結果(H28、29継続)： 横断歩道を設置できない場所に該当する。他の方法による視認性確保、注意喚起が望ましい。 歩行指導を徹底する。
4		市道 象潟中学校線	象潟グラウンド、旧象潟中跡地の間の道路	曲がってくる車が多いが、横断歩道がなく、危険である。	横断歩道あるいは横断歩道に準じたものの設置。歩行指導。	H29点検、対策の結果： 横断歩道の設置は、今後調査を実施し必要性の可否を判断する。横断指導線を設置した。
5		市道 武道島線	マックスバリュ武道島店裏	歩道が狭く、ガードレールが途中でなくなるため、子どもたちが広がりやすく、車道にはみ出してしまう。	ガードレールの延長。歩道の拡幅。歩行指導。	H29点検、対策の結果： 長年検討されている箇所だが、冬場の除雪で機械が入らなくなるためガードレールの設置はできない。 歩行指導を徹底する。
6	金浦中学校	市道 金浦5号線	マックスバリュ近く、ガード下	交通量が多いが、歩道が片道にしかない	歩道の設置 通学指導	H28点検箇所・対策結果(H29継続)： 通学指導を徹底する
7		市道 金浦1号線	長野商店前T字路	通学時間帯の交通量が多い 道幅が狭い	通学指導の徹底	H26点検箇所・対策結果(H27、28、29継続)： 自治会長と協議。T字路の正面が民家であり、ミラーを設置をする場所の確保が困難。ドットラインにより優先道路も示している。通学指導を徹底する。
8		市道 金浦・大竹線 赤石・前川1号線 前川・象潟1号線	前川集落十字路	交通量が多く、信号もない	通学指導の徹底	H26点検箇所・対策結果(H27、28、29継続)： H27、28年度に交通量を調査したが、信号機設置基準を満たすだけの交通量がなく、下校時間帯の歩行者の交通も著しく少ないことから、必要性は認められず、押しボタン信号は設置できない。通学指導を徹底する。
9	金浦小学校	市道 頃田4号線	佐々木栄商店後ろの道路	7:00-8:00が車両通行規制になったが依然として通行車両が多い。	歩行指導 標識の移動	H27点検箇所・対策結果(H28継続)： ショートカットする車両を防ぐための時間指定車両通行規制だが、今後地域住民、学校からの意見を集約し、より良い交通ルールを検討する。歩行指導を徹底すること。 H29点検、対策の結果： より分かりやすい表示にするため、現在の標識を交差点の直近に移動し、標識の内容も変更する。
10	院内小学校	県道 上郷仁賀保線	仁賀保大橋たもと	交通量が多いが、信号機がない。 もともと大きい集団の登校班が通る。	押しボタン式信号機の設置 歩行指導	H28点検箇所・対策結果 交通量調査を実施した結果、設置検討に必要な最低限の交通量が認められたため、現在設置に向けて検討中である。 H29点検、対策の結果： 押しボタン信号機設置(平成29年8月24日より稼働)。
11	平沢小学校	市道 芹田・両前寺2号線	平沢字中町	外壁腐食による落下事故等の危険	立入禁止札の設置	H26点検箇所・対策結果(H27、28、29継続)： 相続者不在物件のため応急処置は消防署等で随時対応しているが、根本的な修理や解体には多額の費用が必要であり、早急の解決は困難な状況である。なるべく近づかないなどの指導を徹底すること。
12		市道 鈴・琴浦1号線	平沢字琴浦	道路沿いの小屋・屋根瓦落下の危険	屋根瓦の補修、ネットなどで覆う	H26点検箇所・対策結果(H27、28、29継続)： 家屋の管理責任者である所有者に対して、適切に管理するよう注意を促す。
13	仁賀保中学校	国道7号線	平森から坪貝付近 (Bビヤル前カーブ)	街灯が少なく、暗くなってからの下校で不安な時がある。		H27点検箇所・対策結果(H28、29継続)： 付近電力柱の関係から、防犯灯設置が困難な場所であるため、防犯灯のある道を通学路として指定する等の対応をお願いしたい。

* 上郷小、象潟中なし